

## ST-Lab I/O 1xP

Karta PCI I/O

### Montaż:

1. Wyłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia.
2. Zdejmij obudowę, zgodnie z instrukcją komputera.
3. Znajdź wolne złącze PCI i wciśnij w nie kartę. Gdy zostanie ona poprawnie umieszczona, zabezpiecz ją dokręcając śrubkę.
4. Załóż obudowę.
5. Włącz komputer.



### Instalacja sterowników:

1. Dla systemu Windows 98:
  - a. Włącz komputer
  - b. Karta zostanie automatycznie wykryta przez komputer jako urządzenie plug&play, naciśnij **Dalej**.
  - c. Wybierz „**Znajdź najlepsze sterowniki dla urządzenia (Zalecane)**”.
  - d. Włóż załączoną płytę ze sterownikami do napędu CD. Wybierz „**Wskaż lokalizację**” i kliknij „**Przeglądaj**”.
    - Wybierz napęd CD-ROM.
    - Znajdź na płycie sterowniki dla Windows 98.
    - Kliknij **Ok**.
    - Kliknij **Dalej**.
  - e. Windows 98 wykryje sterowniki, kliknij **Ok**.
  - f. Windows 98 poprosi o uruchomienie ponowne systemu.
  - g. Po ponownym uruchomieniu komputera urządzenie będzie gotowe do pracy.

### 2. Dla systemu Windows ME/NT/XP

- a. Włącz komputer
- b. Karta zostanie automatycznie wykryta przez komputer jako urządzenie plug&play, naciśnij **Dalej**.
- c. Wybierz „**Znajdź najlepsze sterowniki dla urządzenia (Zalecane)**”.
- d. Włóż załączoną płytę ze sterownikami do napędu CD. Wybierz „**Wskaż lokalizację**” i kliknij „**Przeglądaj**”.
  - Wybierz napęd CD-ROM.
  - Znajdź na płycie sterowniki dla Windows ME/NT/XP.
  - Kliknij **Ok**.
  - Kliknij **Dalej**.
- e. Windows wykryje sterowniki, kliknij **Ok**.
- f. Windows poprosi o uruchomienie ponowne systemu.
- g. Po ponownym uruchomieniu komputera urządzenie będzie gotowe do pracy.